

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem CMYK als Farbmodus angelegt werden kann (z. B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office- und Bildbearbeitungsprogramme können keine vektorisierten Daten (Auflösung unabhängig) ausgeben und sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Abmessungen

Beschnittzugabe (A)

1,5 cm

Sicherheitsabstand (B)

1,75 cm

Folgende Werte sollten Sie in Ihrer Cut-Kontur nicht unterschreiten:

Dünkste Stelle


0,15 cm

Minimalste Schrifthöhe

2,0 cm

Minimalste Schriftstärke

0,5 cm



Design Anlage

Cut-Kontur

Für die Konturfräsung benötigen wir von Ihnen auf Ihrem Design eine entsprechende **Schneidekontur**. Das fertige Produkt erhalten Sie danach in der Form, die dieser Kontur entspricht. Diese **vektorierte Konturlinie** benötigen wir von Ihnen als **geschlossenen Pfad** in der PDF-Druckdatei für die Konturfräsung. Die Kontur muss im PDF wie folgt **definiert** sein:

Typ

geschlossene vektorisierte Linie (Pfad)

Stärke

1 pt

Farbe

Schmuckfarbe mit dem Namen "cutkontur", eingefärbt in 100 % Magenta

Überdrucken

aktiviert

Bitte legen Sie Ihr Layout im gewünschten **Endformat** an. Der nach dem Druck nicht mehr sichtbare Beschnitt-Bereich ist anschließend **gesondert** im Layout-Programm hinzuzufügen.

Wichtige Informationen

Design Platzierung

Bitte platzieren Sie Ihre Inhaltselemente wie Schriften, Vektorobjekte oder Bildmotive unter Berücksichtigung des oben angegebenen Sicherheitsabstands, da diese bei randabfallender Platzierung in die Konfektionierung (z. B. Ösen) fallen.

Falls eine Beschnittzugabe vorgegeben ist, setzen Sie Ihr Design bitte mindestens bis an den Rand des Datenformats (über den Beschnitt hinaus), sodass später keine weißen Blitzer auftreten können.

